


Braga d'ispezione 90° - GTRE

**Caratteristiche**

- Resistente alle basse e alle alte temperature
- Ottimizzato acusticamente
- Resistente ai raggi ultravioletti
- Resistente alle sostanze aggressive
- Guarnizioni premontate

Dati tecnici

Materiale PP

Dotazione

- Guarnizione lamellare in EPDM

Articolo

Art.	d	L
390.227.14.1	50	4,7
390.327.14.1	75	6,1
390.427.14.1	90	7,4
390.527.14.1	110	9
390.627.14.1	125	9,8
390.727.14.1	160	11,6